



# 溶接法と歪の発生例


ひずみの発生しやすい溶接(めっき前)



ひずみの発生方向(めっき後)



ひずみの発生しにくい溶接(めっき前)



## 溶接スラグの除去

溶接スラグは、めっきに支障をきたします。裸溶接棒を使用するか、被覆溶接棒をつかった場合のスラグはめっき工場に搬入される前に、除去しておいてください。

